

6.5.1.2 海域

6.5.1.2.1 調査

1) 調査の概要

現況把握の調査の項目は、以下に示すとおりである。

- ・土砂による水の濁り
- ・流れの状況
- ・気象の状況
- ・土質の状況

(1)土砂による水の濁り

①文献その他の資料調査

文献その他の資料による調査の概要は、「第3章 3.1.2 水環境の状況」に示した。

②既存現地調査及び現地調査

事業実施区域周辺海域における土砂による水の濁りに係る調査の概要は表-6.5.1.2(1)に示すとおりである。

表-6.5.1.2(1) 調査の概要

項目	内容
調査項目	浮遊物質 (SS)
調査地点	図-6.5.1.2(1)に示すリーフ内の7地点
調査方法	各調査地点における表層水を直接採水した後、水質汚濁の環境基準に規定する測定方法 (JIS K 0102-14.1) に基づき分析
調査時期	平常時 (干潮時、満潮時) 平成13年5月28日、8月22日、11月19日、平成14年2月17日 降雨時 平成13年9月7日 (台風16号発生時) 平成13年9月14日 (台風16号再接近時) 平成14年9月7日 (台風16号接近時) 平成14年10月19日 (前線通過) 平成14年10月30日 (前線通過) 平成15年5月16日 (前線通過) 平成15年6月7日 (前線通過)